建築物の強度について

菊陽町立菊陽中学校 2年 友井 寧音

1 研究動機

昨年度も「地震の揺れ方と家の被害」というテーマで研究を行ったが、その際確かとは言えない結果だったと思い、建築物、計測台の改良を行って、さらに観点を換え、建築物の構造に主点をおいて実験したいと考え、このようなテーマにした。

2 実験方法

模型を組み立てて揺らし（J=110、大きさ3cm、1往復）記録する。

3 記録基準

- A. かみ合わせがずれた…1×（ずれた箇所）点
- B. 崩れたもしくは完全に外れた、落下した…2×（本数）点
- C. 計測台の上から落下した…3×（本数）点

上記とA～Cまでの合計点を記録する。それぞれ4回ずつ計測し、比較するデータは以下のとおりとする。

- ・A～C…それぞれの合計本数（箇所）
- ・計…4回分の点数の中央値

4 実験結果 1 「柱、横の棒の長さ」

	横の長さ (cm)	柱の長さ (cm)	A (箇所)	B (本)	C (本)	計 (点)
ア、比較基準	19	9.5	10	18	7	12
イ、横の棒の長さを 半分にした場合	9.5	9.5	0	47	17	36.5
ウ、柱の長さを半分 にした場合	19	4.7	14	0	0	4
エ、柱と横どちらも 半分にした場合	9.5	4.7	6	23	0	13
オ、2階の柱を半分 にした場合	19	9.5/4.7	0	53	11	33.5
カ、1階の柱を半分 にした場合	9.5	4.7/9.5	4	20	0	17

- ・柱の長さ…柱は、図1の染色部分。
- ・横の棒の長さ…「余り」(図2の染色部分) 2cmも含む。
- ・柱の位置…図2を参照。4の実験では {①, ④} においている

5 実験結果 2 「柱を立てる位置」

この実験は、模型を組み立てる段階で崩れたため、どのように崩れたかのみ記録する。

- ・②, ③の場合…左右に傾きやすく、1階までは組立ったが、2階の横の棒をおくと崩れた。
- ・①, ⑤の場合…②, ③よりバランスが悪く、柱から遠いかみ合ったところが簡単に崩れた。

図1

図2

模型

- ・④, ⑤の場合…かみ合った部分が外れるか、そのまま崩れ、ほかにも連鎖して崩れた。
- ・③, ⑥の場合…かみ合わさっているところが傾き、ひっくり返るように崩れた。

6 考察

まずは、「柱、横の棒の長さ」について考えていく。

結果アとイ、ウを比べるとウ→ア→イの順に、崩れにくくなっている。アとエを比較すると、ほぼ同じ値を示していることから、崩れやすさは柱の長さとの横の長さの比と関係していると推測できる。高層ビルは崩れやすいことと同じで高さが高くなると揺れは大きく伝わり、連鎖して崩れるのにつながると考えられる。

図 3

また、ウ→ア→イの順で見ると、値が3倍の割合で増加していくため、横の棒の長さ：柱の長さの割合が2倍、4倍になると、耐久度は3倍、9倍になると考えられ、比が等しいと耐久度も等しいと考えられる。

次にオ、カの結果について考えていく。

まず、オはアよりも崩れた量が増加しており、上記の法則から外れた結果となった。これは2階部分が1階部分の重りとなっているためだと思われる。右の図3はその時の模型を示している。この模型は、3つに分けて考えることができ、1の部分の横の本数だけが2本と、重くなっていることに気づく。上の部分が重いと、重心も上になってしまい倒れやすくなったと考えられる。

しかしカを見ると、これもアより崩れやすくなっている。図3と同じようにしても3の部分为重くなり、安定しそうだが、これは写真を見ると理由が推測できる。右上はアの2回目、右下がカの2回目の写真である。

カでは1階は全く崩れていないが、2階がすべて崩れている。一方でアは傾くだけで崩れていない。この結果は2階が受けた衝撃を受け流せたかどうかの違いだと考える。以前、建築物についての記述を読んだ際に、あえて固定しないことで、衝撃を受け止め崩れるのを防いでいる、と目にしたことがある。となるとカは2階部分のみが衝撃に弱く、衝撃を受けた時1階が硬かったが故に受け流せなかったと考えられる。逆にアは1階ももろかったからこそ一定の衝撃を、自らを傾けることで受け止めて、それ以上壊れるのを防いでいたと考えられる。

次に「柱を立てる位置」について考えていく。

まずは{②, ③}においた場合である。これが崩れたのは図4のとおり並行している2本の横の棒の中央のみを支えているためアンバランスだったからだと思われる。

図 4

次に{①, ⑤}においた場合である。これも{②, ③}と同じ理由が考えられる。{②, ③}より早く崩れたのは図5の通り、構造上、下になる横の棒があり、今回の柱の配置だと片方しか支えられないので、重力によって崩れたと思われる。{④, ⑤}もまた然りである。

図 5

最後に{③, ⑥}においた場合である。これは横の棒すべての中央付近を支える配置である。これによってかみ合わさっている部分は支えられずバランスが悪かったと考えられる。

これを踏まえると今回は{①, ④}という基準の配置が一番安定し、柱の配置が耐久度に大きくかわることが分かる。